



дополнительное / на левом пер. крыле / 49 Стр.
п/подвески '20. Стекло боковое заднее;
рулевой блокни Верхний / нижний 2 шт.
Амортизаторы правые / левые; 2 шт.
Блок управления сцеплением / в разборе
работы / материалы / эмаль / потайник / 1 шт.
скрытые дефекты по рулевой колонке
задней подвеске - оформить Дополнение
Актом.



Заключение эксперта

1. Внешне перечисленные повреждения
являются следствием одной аварии
2. А/м - годен к дальнейшей эксплуатации
после проведения Т.Р.



Акт составлен по наружному осмотру.

С составленным актом согласен.

Заказчик

Заинтересованные лица

Реша
Солов
/

Акт осмотра составил:

Эксперт

А.В. Кондратьев